

Здравствуйтесь Сергей.

31 октября - 1 ноября 2015 года я покупал у Вас катушку 13" 12кГц

Ее отправляли почтой по адресу

Меня терзают смутные сомнения, что с ней произошел разбаланс.

Сейчас поясню. Осенью 15-го года, когда пришла катушка я несколько раз с ней выходил - все было нормально. И на поле с домонголом нормально работала, и в супесчаной почве копейку Грозного на 25 см брала. Всю зиму и прибор и катушки хранились в теплом сухом месте в квартире. Но в этом году катушка стала очень плохо балансироваться и упала чувствительность. В лесу еще сносно, но на полях и лугах совсем плохо. Частота определяется нормально, при ОУ-6 баланс на автомате скачет, при ОУ-4 на автомате или ОУ-6 в ручную, делается но гудение на грунт и ложняки на отрыв никуда не исчезают. БГ и в + и в - еще хуже. ФЛСГ не помогает.

Даже в дискриме -40 +80 некомфортно ходить. Это при ОУ-6 РВ-13 КТ-14. ОУ-5 тоже не «камильфо». При этом чувствительность на чешую как на штатке 10-7кГц или еще хуже. Раньше списывал это на плохие грунты. Но в этом году на том же поле с домонголом (с тех пор не пахано) при той же погоде что и в прошлом году я не смог нормально отстроиться и работать. А под конец сезона нашли однодворку Грозного с хорошей супесчаной почвой штатка 16 см на копейку ГР, эта 18 см с глюками. Я подумал что, наверно, так быть не должно.

Вопрос: можно ли отправить ее Вам на проверку?

Если она окажется разбалансирована, можно ли ее «довести до ума»?

Читал у Землеройка то это лечится установкой феррита в нужном месте.

С уважением, Михаил.

P.S. Можете писать в личку на Ревью. Ник Mihaluch

Здравствуйтесь, можно, в принципе выслать, я займусь катушкой, но сначала проверьте ее чувствительность по воздуху в месте без ЭМ помех на 5 коп СССР дореформенные (БГ по ферриту). Если есть падение дальности, то отправляйте, я дам адрес. Лучше позвоните как проверите. 8-917-545-41-35

С уважением, Сергей.

Добрый вечер.

Удалось выбраться за город для теста.

Проводил в двух местах выбрал наиболее дальние результаты.

БГ по ферриту (который мне давали Вы при покупке прибора). Громкость максимум, ГСС-6. Эконом выключен, все фильтра на нуле.

Для теста использовались

	5 коп. 1930 г.,	1 коп. 1928 г.
--	-----------------	----------------

Макс. настройки ОУ-6, РВ-20, КТ-21	48 см,	36 см.
------------------------------------	--------	--------

Ход. настройки ОУ-6, РВ-15, КТ-15	39 см,	29 см.
-----------------------------------	--------	--------

Замеры проводились до двухстороннего КТ, как правило РВ уже не было слышно, махи перекрывали ширину катушки.

Эти данные наверно бы подошли к 10" на 14 кГц, но руль еще душить надо, относительно ходовых плюс потеря в грунте.

Плюс далеко не на каждой почве балансируется. И "это" за 9000 рублей.

Здравствуйтесь, воздушная чувствительность тракта в 36 см на Сорексе с двухсторонним КТ на копейку СССР это очень хороший результат. Если не получается отбалансироваться на грунте, звоните с места, я помогу настроить прибор. Как понимаю у меня покупался и прибор тоже.

С уважением, Сергей.

Издавайтесь?

36 см это на максимуме чувствительности. Средние ходовые для штатки 10" ОУ-6, КТ-15, РВ-15 это 29 см по воздуху, т.е. 19 см в среднем(не суглинок) грунте на копейку массой 1г. То есть на чешуйку Грозного массой 0,67 г еще меньше (17-18 см с прохода не взять). Штатка 10" 7кГц дает 16 см на чешуйку при меньшем весе и большей стабильности.

Какой тогда смысл в этом руле?

В принципе, я Вас понял

Наверно придется продавать, хотя обманывать покупателя как то противно, а выбрасывать жалко.

С уважением, Михаил.

Почему издеваюсь и при чем тут обман? Получается прибавка в 7 сантиметров от воздушных показателей штатки. Или я что-то не так понял? Уточните, пожалуйста. Дальнейшую цепочку рассуждений не понял совсем. Это о каком грунте идет речь? Никакая катушка не даст метр прибавки от штатки. Борьба и идет за несколько сантиметров. Не совсем понятно, что Вы ждали от катушки в таком случае. Вы лучше наберите, письмом долго и непродуктивно. Я до Вас не дозвонился.

С уважением, Сергей.

А Вы купите руль(за 9т.р.) что бы прибавить Сигу 1-2 см глубины?

Издеваетесь, потому что наверняка Вы знаете тесты Сорекса с высокочастотной катушкой.

Если нет, то например <https://www.youtube.com/watch?v=iLYYcVysRAs>

Наверняка Вы догадываетесь что 13" должна быть глубже 10", при сходной частоте.

Для примера посмотрите ходовые настройки этого камрада.

Ктонибудь сможет ходить с такими настройками на 13" катухе? Не сможет, задолбают ложняки.

Так же наверняка знаете что высокая частота в воздухе берет дальше низкой, но в грунте теряет больше. Я уже не говорю про невозможность отбалансироваться на большинстве грунтов.

О каких 7 см может идти речь?

Я оплачу пересыл катухи туда и обратно. Просто хотел чтобы Вы, при случае отдали в АКА для ремонта. Зима длинная. Как я понял, вы отказались помочь?

Придется продавать, но говорить при продаже что катуха стабильна, будет ложью.

Зачем мне Вам звонить? Чтобы Вы мне сказали "сбавь чуйку и выкрути фильтра на максимум"?

Пробовал. Получается хуже штатки.

Я у Вас брал прибор и 4 катухи. Лучше бы взял БУшный GMP или Маску.

С уважением, Михаил.

Далее были долгие переговоры по мобильнику, суть которых вкратце – с катухой все в порядке! С моего мобильного содрали кучу денег за межгород.

При этом в письмах ни разу не прозвучало: «Высылайте. Мой адрес такой-то».

Здравствуйте Сергей.

Недавно наткнулись на двухдворку 16-17 вв. Немного битую, но предыдущие посетители поковыряли поверхностные сигналы, крупное железо и пробежали мимо. С участка 30x30 м мы взяли несколько крестов, колец и полтора десятка чешуек. Я работал штаткой 10" 7кГц. В следующий раз поставил 13" 12кГц. Не нашел ничего. Спустя недельку решили заехать туда еще разок, и офигели. На тихих сигналах удалось добрать еще 15 чешуек. В основном копейки МФ и деньги Грозного. Настройки до которых получалось разогнаться

10-7кГц ОУ6 РВ15 КТ17 ММ, 13-12кГц ОУ5 РВ15 КТ15 MSF(ММ страшно фантомил даже в экономе).

Мне уже давно кажется, что с катухой 13-12кГц что то не так. Катуху и прибор Сорекс Про брал у Вас.

С уважением, Михаил.

Здравствуйте. можете прислать катушку с блоком на диагностику. но сначала позвоните с поля. проверим. А вообще высокочастотка такого диаметра и не должна быть такой же спокойной как 10-ка 7 кгц. с ней даже сравнивать не надо. И разница в настройках у них никак не в единичку ОУ. Перед звонком напишите номер прибора и дату покупки прибора и катушки 13\12. С уважением. Сергей

Да. забыл - если в мм фантомы. скорее всего рядом источник электропомех.

Самое интересное, что вряд ли помехи.

Это лес, где не ловит мобильник. Свой специально выкладываю что бы не мешал.

Грунт легкий т.к. БГ делается автоматом спокойно и никуда не прыгает. П.С. Маска 4Про тоже работала на максимальных настройках (в начале 9).

Ладно, не верите. Жаль.

В начале лета мы бродили по краю поля, где в 17-18 вв стоял двор. Ровное распаханное поле с недавно вышедшими, молодыми ростками пшеницы. Место битое, но не до конца. Попался "штурвал", несколько чешуек и несколько ВРПшек. На этом же поле я вырыл яму и в боковые шурфы я закладывал чешуйки. Результаты теста до сих пор остались у меня в телефоне:

10-7кГц Маска(10-18кГц) 13-12кГц

коп.МФ 0,49г 12 15 5

коп.П1 0,34г 10 15 5

коп.П1 0,23г 10 12 0

Нормально? Сами проверьте. Вам тяжело проверить катуху в грунте?

Не совсем понял к чему эти результаты? Вариантов всего два - или связка прибор-катушка исправна или нет. Если второе. то высылать все равно придется. я дистанционно не ремонтирую. ведь. но сначала надо исключить ошибку оператора. Так строится процесс. Я по телефону сразу все пойму без долгой предварительной переписки.